

# uszczelka komory pływakowej FBG-103 5.4006.407



Nr katalogowy: 5.4006.407

Dział: Gaźnik

Typ produktu: Uszczelka komory pływakowej

Zamiennik OEM:: 16010-323-004

Cena: 9.95 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 350 F Four	1972	CB350F
HONDA	CB 350 F Four	1973	CB350F
HONDA	CB 350 F Four	1974	CB350F
HONDA	CB 400 F Four	1974	CB400F
HONDA	CB 400 F Four	1975	CB400F
HONDA	CB 400 F Four	1976	CB400F
HONDA	CB 400 F Four	1977	CB400F
HONDA	CB 500 K Four	1970	CB500
HONDA	CB 500 K Four	1971	CB500
HONDA	CB 500 K Four	1972	CB500
HONDA	CB 500 K Four	1973	CB500
HONDA	CB 500 K Four	1974	CB500
HONDA	CB 500 K Four	1975	CB500
HONDA	CB 500 K Four	1976	CB500
HONDA	CB 500 K Four	1977	CB500
HONDA	CB 550 F Supersport	1975	CB550F
HONDA	CB 550 F Supersport	1976	CB550F
HONDA	CB 550 F Supersport	1977	CB550F
HONDA	CB 550 K Four	1974	
HONDA	CB 550 K Four	1975	
HONDA	CB 550 K Four	1976	
HONDA	CB 550 K Four	1977	CB550K
HONDA	CB 550 K Four	1978	CB550K