

uszczelka komory pływakowej FBG-108 5.4006.405



Nr katalogowy: 5.4006.405

Dział: Gaźnik

Typ produktu: Uszczelka komory pływakowej

Cena: 19 zł

Stara cena: 26 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 1000 F Super Four	1993	SC30
HONDA	CB 1000 F Super Four	1994	SC30
HONDA	CB 1000 F Super Four	1995	SC30
HONDA	CB 1000 F Super Four	1996	SC30
HONDA	CB 500	1994	PC26
HONDA	CB 500	1995	PC26
HONDA	CBR 600 F	1992	PC25
HONDA	CBR 600 F	1993	PC25
HONDA	CBR 600 F	1994	PC25