

uszczelka pompy wody HONDA 5.5862.761



Nr katalogowy: 5.5862.761

Dział:

Typ produktu: uszczelka

OEM: 19229-GBF-830

Cena: 3.95 zł

Stara cena: 7.5 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CR 80 R	1984	HE040
HONDA	CR 80 R	1985	HE040
HONDA	CR 80 R	1986	HE040
HONDA	CR 80 R	1987	HE040
HONDA	CR 80 R	1988	HE040
HONDA	CR 80 R	1989	HE040
HONDA	CR 80 R	1990	
HONDA	CR 80 R	1991	
HONDA	CR 80 R	1992	
HONDA	CR 80 R	1993	
HONDA	CR 80 R	1994	
HONDA	CR 80 R	1995	
HONDA	CR 80 R	1996	HE04
HONDA	CR 80 R	1997	HE04
HONDA	CR 80 R	1998	HE04
HONDA	CR 80 R	1999	HE04
HONDA	CR 80 R	2000	HE04
HONDA	CR 80 R	2001	HE04
HONDA	CR 80 R	2002	HE04
HONDA	CR 85 R	2003	HE07
HONDA	CR 85 R	2004	HE07
HONDA	CR 85 R	2005	HE07
HONDA	CR 85 R	2006	HE07
HONDA	CR 85 R	2007	HE07