

uszczelka pokrywy pompy oleju 5.5862.419

Nr katalogowy: 5.5862.419


Dział:

Typ produktu: uszczelka pokrywy pompy oleju

zastępuje OEM: 5LV-15456-00

Cena: 19.5 zł

Dostępność: Produkt niedostępny



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2001	RN061
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2002	RN061
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2003	RN066
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2004	RN141
YAMAHA	FZS 1000 Fazer	2005	RN141