


klosz lampy tylnej 8.9008.770

Nr katalogowy: 8.9008.770
Dział: Klosze lampy tylnej
Typ produktu: Szkło lampy
zamiennik OEM: 33702-422-671
Cena: 79.95 zł
Stara cena: 89 zł
Dostępność: Produkt dostępny
Opis szczegółowy: Honda Models



Honda CB1100F 1983
Honda CB750F Super Sport 1979 - 1982
Honda CB900F Super Sport 1981 - 1982
Honda CBX Super Sport 1979 - 1982
Honda Goldwing 1000 GL1000 1979
Honda Goldwing 1100 GL1100 1980 - 1983
Honda Goldwing 1100 GL1100A Aspencade 1982 - 1983
Honda Goldwing 1100 GL1100I Interstate 1980 - 1983
Honda Goldwing 1200 GL1200 1984
Honda Goldwing 1200 GL1200A Aspencade 1984
Honda Goldwing 1200 GL1200I Interstate 1984
Honda Silver Wing 500 GL500 1981 - 1982
Honda Silver Wing 500 GL500I Interstate 1981 - 1982
Honda Silver Wing 650 GL650 1983
Honda Silver Wing 650 GL650I Interstate 1983

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 1100 F Boldor	1983	SC11
HONDA	CB 1100 F Boldor	1984	SC11
HONDA	CB 750 F Supersport	1977	CB750G
HONDA	CB 750 F Supersport	1978	CB750G
HONDA	CB 900 F BoldOr	1979	SC01
HONDA	CB 900 F BoldOr	1980	SC01
HONDA	CB 900 F BoldOr	1981	SC01
HONDA	CB 900 F BoldOr	1982	SC09
HONDA	CB 900 F BoldOr	1983	SC09
HONDA	CBX 1000	1978	CB1
HONDA	CBX 1000	1979	CB1
HONDA	CBX 1000	1980	SC03
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1975	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1977	
HONDA	GL 1000 K Goldwing	1978	

HONDA	GL 1000 LTD Goldwing	1976	
HONDA	GL 1000 Z Goldwing	1979	GL2
HONDA	GL 1100 D Goldwing	1980	SC02
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1984	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1985	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1986	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1987	SC14
HONDA	GL 1200 D Goldwing	1988	SC14
HONDA	GL 500 D Silverwing	1982	PC02
HONDA	GL 500 D Silverwing	1983	PC02
HONDA	GL 650 D Silverwing	1983	RC10