


# łożysko SAO-102 6.3040.403



Nr katalogowy: 6.3040.403

Dział: Wahacz

Oznaczenie: SAO-102

Typ produktu: Kpl. łożysk wah.

Cena: 109.9 zł

Stara cena: 149 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: łożysko sao 102

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CBR 1000 F	1987	SC21
HONDA	CBR 1000 F	1988	SC21
HONDA	CBR 1000 F	1989	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1990	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1991	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1992	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1993	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1994	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1995	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1996	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1997	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1998	SC24
HONDA	CBR 1000 F	1999	SC24
HONDA	CBR 1000 F	2000	SC24
HONDA	CBR 600 F	1987	PC19
HONDA	CBR 600 F	1988	PC19
HONDA	CBR 600 F	1989	PC23
HONDA	CBR 600 F	1990	PC23
HONDA	CBR 600 F	1991	PC25
HONDA	CBR 600 F	1992	PC25
HONDA	CBR 600 F	1993	PC25
HONDA	CBR 600 F	1994	PC25