

zestaw naprawczy wahacza SNB-103 6.3043.407

Nr katalogowy: 6.3043.407

Dział: Wahacz

Oznaczenie: SNB-103

Typ produktu: Kpl. napr. wah.

Cena: 278.8 zł

Stara cena: 405.9 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie



Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

| Marka | Model | Rocznik | Kod |
|-------|----------|---------|-------|
| HONDA | XL 250 S | 1978 | L250S |
| HONDA | XL 250 S | 1979 | L250S |
| HONDA | XL 250 S | 1980 | L250S |
| HONDA | XL 250 S | 1981 | L250S |
| HONDA | XL 250 S | 1982 | L250S |
| HONDA | XL 500 S | 1979 | PD01 |
| HONDA | XL 500 S | 1980 | PD01 |
| HONDA | XL 500 S | 1981 | PD01 |
| HONDA | XL 500 S | 1982 | PD01 |
| HONDA | XR 500 | 1979 | PE01 |
| HONDA | XR 500 | 1980 | PE01 |