

łańcuch rozrządu 25 H-98 8.5431.025

Nr katalogowy: 8.5431.025

Dział: Łańcuchy rozrządu

Ilość ogniw: 98

Oznaczenie producenta: 25H

Typ produktu: Łańcuch DID


Cena: 65.79 zł

Stara cena: 85.14 zł

Dostępność: Dostępny na zamówienie

Opis szczegółowy: Wszystkie łańcuszki rozrządu japońskich producentów motocykli pochodzą z firm DID oraz Borg Warner. Kupując u nas łańcuszek, otrzymujecie Państwo towar będący tej samej jakości, co fabrycznie montowany. Stałe kontrole jakościowe surowców i wykonania gwarantują produkt na poziomie najnowocześniejszej techniki.

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:



Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 125 J	1975	CB125J
HONDA	CB 125 J	1976	CB125J
HONDA	CB 125 J	1977	CB125J
HONDA	CB 125 J	1978	CB125J
HONDA	CB 125 J	1979	CB125J
HONDA	CB 125 J	1980	
HONDA	CB 125 J	1981	
HONDA	TL 125 S	1976	TL125S
HONDA	XL 125 K	1972	
HONDA	XL 125 K	1973	
HONDA	XL 125 K	1974	
HONDA	XL 125 K	1976	XL125
HONDA	XL 125 K	1977	XL125
HONDA	XL 125 K	1978	XL125
HONDA	XL 125 S	1982	JD02