

uszczelka alternatora 5.5864.013



Nr katalogowy: 5.5864.013

Dział:

Typ produktu: Uszczelki

Cena: 19.95 zł

Stara cena: 26 zł

Dostępność: Produkt dostępny

Lista powiązań tego produktu z innymi modelami:

Marka	Model	Rocznik	Kod
HONDA	CB 500	1994	PC26
HONDA	CB 500	1995	PC26
HONDA	CB 500	1996	PC32
HONDA	CB 500	1997	PC32
HONDA	CB 500	1998	PC32
HONDA	CB 500	1999	PC32
HONDA	CB 500	2000	PC32